


# Fiche Technique

NAPA 100025

OE OX 813/1  
BMW 11428575211




Le filtre 100025 NAPA n'est pas une pièce de rechange qui convient pour les véhicules sur lesquels il faut un filtre d'équipement d'origine (FEO) OX 813/1. Le filtre OX 813/1 possède une patte d'alignement à l'intérieur du tube central du filtre. La patte se place dans une fente du boîtier du filtre à huile afin de garantir un bon alignement lors de l'installation du filtre. Le filtre 100025 NAPA ne possède pas cette patte d'alignement et peut donc être mal installé et entraîner une faible pression d'huile lors du fonctionnement du véhicule.

Boîtier du filtre



Patte d'alignement du tube central



**Le filtre de rechange NAPA correct pour le filtre d'origine OX813/1 (11428575211 BMW) sera bientôt disponible, avec le no 100358 NAPA.**

*Nous vous rappelons que nous avons toujours recommandé et continuons de recommander que le choix d'un filtre de rechange doit se faire en n'utilisant que les données de catalogue les plus récentes disponibles. Dans les catalogues actuels, la version électronique (via Internet, par électronique interactive) fournit les données les plus récentes pour toutes les utilisations. Pour plus d'informations contactez: 1.800.949.6698 Etats-Unis, le Mexique +52 (844) 8661-21-50, Canada 1-800-567-3703.*