



ALERTA DE PRODUCTO

Alerta: Algunos modelos de vehículos BMW 2012 se lanzaron con un módulo de aceite de plástico que requiere el número de pieza NAPA 7292, y otros del mismo año, marca, modelo y motor pueden estar equipados con un módulo de aceite de aluminio que requiere el número de pieza NAPA 107509.

**LA SELECCIÓN DEL FILTRO DEBE BASARSE EN EL MÓDULO DE ACEITE.
EL USO DEL FILTRO INCORRECTO CAUSARÁ EN DAÑOS AL MOTOR.**

7292/Módulo de Plástico



Filtro BMW OES

11 42 7 634 291

11 42 7 634 292

107509/Aluminio Módulo



Filtro BMW OES

11 42 7 640 862

Los modelos afectados incluyen, entre otros:

ActiveHybrid 5.30L, Z4 2.0L, 328i 2.0L, 528i 2.0L, X1 2.0L, 528i xDrive 2.0L

Como recordatorio, siempre ha sido y sigue siendo nuestra recomendación que la selección de un filtro de reemplazo se lleve a cabo utilizando solo la información de aplicación disponible más actualizada disponible. En la catalogación actual, la electrónica (es decir, Internet, electrónica interactiva) sería la información de aplicación disponible más actualizada. Comuníquese con su representante local de filtros NAPA o llame a Información del producto al 1.800.949.6698 si tiene preguntas o requiere más información.