


# Mise en garde sur un produit – Filtre à huile pour moteurs GM de 1,4 litre



**ATTENTION**  
Le filtre 7674 ne peut pas être utilisé dans le boîtier UFI<sup>MD</sup> (bouchon brun).



**ATTENTION**  
Le filtre avec la soupape de dérivation incorporée ne peut pas être utilisé avec le boîtier HENGST<sup>MD</sup> (bouchon noir).

Les moteurs GM de 1,4 litre peuvent être munis d'un boîtier et d'un bouchon de filtre à huile de marque HENGSTMD ou UFIMD. Chaque boîtier est différent et nécessite un filtre de conception spécifique pour bien fonctionner. **Les filtres pour les différents boîtiers de filtre à huile ne sont pas interchangeables et, s'ils sont mal utilisés, ils pourraient entraîner de gros dégâts au moteur.**

Le boîtier HENGST<sup>MD</sup> est muni d'une soupape de dérivation située dans le montant du boîtier.

Les Filtres NAPA recommandent le filtre à huile 7674 pour le moteur GM de 1,4 litre muni du boîtier HENGST<sup>MD</sup>.




Bouchon d'huile noir HENGST



NAPA 7674

Le boîtier UFI<sup>MD</sup> n'est pas muni d'une soupape de dérivation ; celle-ci est située dans le filtre à huile.

Le filtre de rechange NAPA pour le moteur GM de 1,4 litre muni du boîtier UFI<sup>MD</sup> est en cours de développement.



Bouchon d'huile brun UFI

Filtre de rechange en cours de développement

Les véhicules concernés comprennent (sans s'y limiter) :

Marque	Modèle	Moteur	Année
Chevy	Sonic-Hatch	1.4L	2013-2017
Chevy	Trax	1.4L	2015-2017
Chevy	Cruze	1.4L	2014-2015
Chevy	Cruze Limited	1.4L	2016
Buick	Encore	1.4L	2013-2017