

Actualización de intercambio de aplicación / filtro GM

Las recomendaciones de filtro se han actualizado para algunas aplicaciones usando el 7060. Para cumplir con el cambio, el 7060 anterior se reemplazará con el 100290 para aplicaciones GM seleccionadas. El 7060 seguirá siendo un número de pieza activo y se seguirá ofreciendo para otros vehículos y aplicaciones GM no seleccionados.



7060



100290

Las recomendaciones de filtro se han actualizado para algunas aplicaciones usando el 7045. Para cumplir con el cambio, el 7045 anterior se reemplazará con el 100255 para aplicaciones de GM. El 7045 seguirá siendo un número de parte activo y se seguirá ofreciendo para vehículos y aplicaciones de Chrysler.



7045



100255

Consulte el catálogo electrónico NAPA para conocer el ajuste del filtro actualizado por detalles de la aplicación.

Como recordatorio, nuestra recomendación siempre ha sido, y permanecerá siendo, que la elección de un filtro de repuesto se realice utilizando únicamente la información disponible más actual del catálogo de la aplicación. En la catalogación de hoy en día, la electrónica (por ejemplo, internet, interacción electrónica) sería la información más actual disponible de la aplicación. Póngase en contacto para obtener información adicional: 1.800.949.6698 Estados Unidos, México 52 (844) 8661-21-50, Canadá 1-800-567-3703.