



Boletín de Producto

NAPA 7750S

Debido a un cambio en la ubicación del fabricante, NAPA 7750s tiene ahora una nueva imagen. La estructura antigua de la lata blanca ha sido reemplazada con una lata galvanizada sin pintar. El filtro continúa ofreciendo un rendimiento excelente y permanece apto para todas las aplicaciones catalogadas anteriormente.



Lubricar ambos empques para sellado.



Como recordatorio, nuestra recomendación siempre ha sido, y permanecerá siendo, que la elección de un filtro de repuesto se realice utilizando únicamente la información disponible más actual del catálogo de la aplicación. En la catalogación de hoy en día, la electrónica (por ejemplo, internet, interacción electrónica) sería la información más actual disponible de la aplicación. Póngase en contacto para obtener información adicional: 1.800.949.6698 Estados Unidos, México 52 (844) 8661-21-50, Canadá 1-800-567-3703.